汎用機/MC用ベンテックドリル 専用機用ガンドリル

70Dの深穴加工も汎用機で。

# HAMMONDE

PRECISION VENTEC DRILLS & GUN DRILLS

## 深穴加工用ドリル

ハモンド



Ver.25.1


環境に優しく、生産性も高く。

フジBC技研 紫式

**VENTEC DRILLS** 

## ベンテックドリル

70D の深穴加工も汎用機で



汎用機、NC 旋盤、マシニングセンタ等の 深穴加工専用ドリルです。

汎用機等で低圧クーラント(0.5MPa以上)でご使用の場合は、ベンテックドリルをご選定ください。

### ベンテックドリルの加工径と最大加工深さ

加工範囲

加工径 :  $\phi 4.9 \sim \phi 35$ 

最大加工深さ: 30D(D : ドリル径)(ベンテックドリル <u>**1 本</u>の場合)**</u>

70D (D:ドリル径) (ベンテックドリル **2本**の場合) ※ 30D を超す深穴に対しては、30D まで穴あけを行い、次にベンテックドリル径が最初のドリル径より 0.01 ~ 0.02mm 小さいベンテックドリルを用いれば、最大

70D まで加工が可能です。

#### 特長

- ・切りくず排出性が良好
- ・低圧 (0.5MPa 以上) で深穴加工が可能。
- · φ 4.9 ~ 35 まで製作可 (一部在庫あり)
- ・汎用機、NC 旋盤、MC 等に使用可能。



### ベンテックドリル導入時に必要な設備

汎用機、横中盤の場合

ベンテック ドリル

+

専用ドリルホルダ 旋盤用 / フライス用 ベンテック 給油装置等

+

マシニングセンターの場合 =

ベンテック ドリル


+ サイドロックホルダ +

クーラントスルー 装置

## HAMMOND을

**GUN DRILLS** 

## ガンドリル



### ガンドリルマシン専用(高圧クーラント)の 深穴ドリルです。

ベンテックドリルに比べ剛性があります。 ガンドリル専用機がある場合は、ガンドリルを選定ください。 ドライバー形状、刃先形状は、ご要望に合わせて制作可能です。 \*メーカー推奨加工深さ 40D (D: ドリル径)。

#### 特長

- ・ガンドリル専用機で高圧クーラント用。
- · φ 3.0 ~ 31.99 まで製作可。
- ・受注生産品。

### **目** 次 Table of Contents


### ベンテックドリル VENTEC DRILLS

ベンテックドリル導入時に必要な設備	2
ベンテックドリルの注文方法	4
ホルダ(オプション)	6
ミスト装置ベンテックポンプ(オプション)	7
ベンテックドリルの使用方法	8
ベンテックポンプの使用方法	9
切削条件	10
ベンテックドリルの工具寿命	11
トラブルシューティング	12

#### ガンドリル GUN DRILLS

ガンドリルの注文方法	14
クーラント / 切削条件の補足資料	16

### ご注文方法



(\*1) ドリル径精度は、加工穴精度を保証するものではありません。

(\*2) 超硬は K10。長さ約 20  $\sim$  30mm。

●溝長の目安(※再研磨で短くなることを考慮し、目安1または2を参照ください。)

(目安1) 溝長 I<sub>1</sub>= 加工深さ +20mm

(目安2) 溝長 I1= 加工深さ+ (穴径×1.5)

### 寸法表

ドリル径 D	ドライバー型番	ドライバー径 d	ドライバー長 l2	全長 L (*4)
4.90 ~ 11.73	VT1	16	40mm	溝長 I₁+50mm
11.74 ~ 20.89	VT2	25	50mm	溝長 I₁+65mm
20.90 ~ 35.00	VT3	35 (*3)	60mm	溝長 I <sub>1</sub> +80mm

(\*3)  $\phi$  32 × 60mm ドライバーも製作可能です。 (\*4) 全長 L は製作時の都合により若干長短することがあります。

### 標準在庫品

ベンテックドリルは受注製作品です。

下記商品は一部在庫しておりますが、ご希望に添えない場合もありますので、弊社までお問合わせください。

| ドリル径 D ×溝長 l <sub>1</sub> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| φ 6.00 × 180              | φ 8.00 × 450              | φ 10.00 × 300             | φ 11.50 × 700             | φ 15.00 × 540             |
| φ 6.00 × 240              | φ 8.50 × 240              | φ 10.00 × 450             | φ 12.00 × 360             | φ 16.00 × 450             |
| φ 6.00 × 300              | φ 8.50 × 300              | φ 11.00 × 360             | φ 12.00 × 450             | φ 16.00 × 540             |
| φ 6.00 × 360              | φ 8.50 × 360              | φ 11.00 × 450             | φ 14.00 × 540             | φ 18.00 × 450             |
| φ 8.00 × 240              |                           | φ 11.00 × 700             | φ 14.50 × 360             | φ 18.00 × 720             |
| φ 8.00 × 300              |                           | φ 11.50 × 360             | φ 14.50 × 540             | φ 20.00 × 540             |

## HAMMOND**율**

### ベンテックドリルの加工径と深さ

- ・加工深さ: 30D (ドリル径の 30 倍 ベンテックドリル 1 本の場合) 70D (ドリル径の 70 倍 ベンテックドリル 2 本の場合)
- ·加工径 φ 4.9 ~ 35mm

### 30D 以上 ドリル2本を使用する場合の注意点

30D 以上では、暴れ(縄跳び運動)が大きくなりドリル破損の原因になりますので、下記に注意ください。

・30D 以上の注意点

ガイド穴を深くすることで暴れを抑え、ある程度長いドリルを使用することができます。

- ・ドリルを2本使用する場合
- 1本目で30Dまで穴をあけ、それをガイド穴とする。
- 2 本目に 30D 以上のドリル(1 本目より 0.01 ~ 0.02 小さい径)を使用し、70D の深さまでの切削が可能。
- ※加工後の穴径はドリル径よりも若干広がる傾向にあります。(1本目と同じドリルでも多くのケースでは使用可能です)
- ※熱収縮が大きい被削材の場合は、小さい径をご選定ください。



### ベンテックドリルの加工精度

・加工精度は、下穴や使用機械の精度、穴径と長さ、切削条件等に大きく左右されます。

精度項目	精度目安	説明
直進性	1m で芯ずれ 0.2 ~ 1mm 程度	工具の振れに影響を受けます
径精度	0 ~± 0.1mm 程度	使用ドリルの径に対して若干広がる傾向にあります。
面粗度	Ra0.1 ~ 3.2 μ m(平均 Ra0.5 ~ 0.7)	縄跳び運動によるバニッシング効果により、良好な仕上げ面が得られます。

\*おおよその目安であり、精度を保証するものではありません。


### ベンテックドリル使用時のエア(クーラント)圧


- ・下記条件の加工では切りくずが排出され難いため、高いクーラント圧(量)が必要になります。
- ①切りくずが切れにくい (粘い) 材料の場合。
- ②立形機械の場合。
- ③深い穴の場合。
- ・マシニングセンターで一般的なサイドロックをご使用の場合、隙間からの液漏れにご注意ください。

### ホルダ (オプション)

### 旋削加工用

ワーク回転用ホルダ (汎用旋盤、NC 旋盤向け)





ホルダ後端(Rc1/8)にカプラを取り付け、簡易ポンプを接続してください。


型番	在庫	φD	W	Н	H1	H2	W1	L	L1	止めねじ
VT1625	•	16	25	25	65	20	50	90	40	M8
VT2525	•	25	25	25	75	25	50	90	50	M10
VT3525	•	35	25	25	85	30	50	90	60	M12

付属品: カプラプラグB Rc1/8 (#QCB-10PM-B)

●標準在庫

## 工具回転用 テーパーホルダ (サイドスルー仕様) 汎用フライス、中ぐり盤、ラジアルボール盤向け





テーパーホルダ

, ,, ,,,,,	•						
型番	在庫	φd	φD	φ D1	止めねじ	L	МТ
VT516/3	•	16	45	35	M8	70	3
VT525/3	•	25	50	45	M10	105	3
VT525/4	•	25	50	45	M10	105	4
VT535/4	•	35	70	60	M10	120	4

付属品:カプラプラグB Rc1/8 (#QCB-10PM-B)

回転防止バー (#BARS-M8)

リダクションスリーブ

型番	在庫
VT25/16	•
VT35/25	•
カプラプラグB #QCB-10PM-B	•

●標準在庫

\*リダクションスリーブの


二重使用は出来ません。

## HAMMOND**율**

### ベンテックドリル用給油装置



FK20D-A セット一式



FK20D-A セットの付属部品 エアライン (φ8) オイルライン (φ4) 全長 2m

#### ミスト給油装置仕様

タンク容量 2,000mL

空気入力圧 0.7 MPa (MAX)

通常使用圧力 0.5 MPa

クーラント液消費量 1 リットル/時

使用油粘度  $2 \sim 100 \text{mm}^2/\text{s}@40^{\circ}\text{C}$  本体寸法  $\phi 148 \text{mm} \times 299 \text{mmH}$ 

※消費油量:約20~60分の稼働が可能 (油がタンクに最充填された状態)

※稼働中給油:できません。

#### セット型式 FK20D-A 標準在庫品

セット内訳

FK20D 装置単体での販売はございません


② FW-2000B オイル/エアラインアセンブリセット (2m)

③ SB-R スプレーブロック(Ventec)

④ SMF-1/4 オスメスソケットチェックバルブ⑤ QCA-1TSM-B カプラソケットA (1/8 バルブレス真鍮)

(6) VCA-1/4B バルブコックセット 1/4 (エアライン用)

### ミスト給油装置(FK20D-A)の注意点



・供給エアー圧: 0.5MPa 以上で使用

供給エアー圧が低いと、切りくず詰まりやドリル損傷の原因になります。

#### ・油量の目安(FK20D-A)

ドリル径	切削油量(FK20-A)
φ 10mm	1L/h
φ 10 ~ 24mm	1.2L/h
φ 25mm 以上	1.5 ~ 2.5L/h

※水溶性切削油の希釈は 10 倍程度でご使用ください。

※ MQL セミドライ加工も可能です(被削材によります)。

### クーラントスルーとサイドロックホルダの組み合わせ

マシニングセンター等のクーラントスルーとサイドロックホルダでも使用可能です。

ただし、ツーリングとドリルドライバーの隙間からの油漏れにご注意ください。

ドリル先端からの圧力が低下した場合、切りくずの排出能力が落ち工具破損に繋がります。



### 加工開始 ベンテックドリルの使用方法

#### 1. ガイド穴 (パイロット穴) の加工 (またはガイドブッシュを使用)

ガイド穴深さ : ドリル径の2倍以上 ※注意

ガイド穴精度: **H9 推奨** ガイド穴が大きすぎたり小さすぎたりすると工具破損


の原因になります。推奨公差 H9 を留意ください。

\*ガイド穴の底形状は特に問いません。


#### 2. (ドリルの回転を止めた状態) ベンテックドリルをガイド穴に差し込む



#### 3. 切削油の供給を開始




#### 4. ベンテックドリル回転開始




### 加工停止 ベンテックドリルの使用方法


#### 5.ドリルの回転を停止



#### 6. 切削油の供給を停止



#### 7. ドリルを引き抜く




## HAMMOND**율**

### ベンテックポンプの使用方法(全体図)



#### 給油装置の準備



① 給油装置のバルブが閉じて、エアが供給されていないことを確認。

Rc1/4

プラグ止め

Rc1/8

M8

② 給油装置の蓋を開けて、水溶性切削油を入れる

φ8


φ6

- (10 倍希釈 / 最大 2L)。
- ③ 給油装置の蓋を閉じる。

エア

オイル


#### ホルダ側の準備



- ④(弊社テーパーホルダ仕様の場合)ホルダに付属の次の部品を接続する。 ・カプラプラグ B ・回転防止バー M8
- ⑤ ドリルを**ホルダ奥まで差し込み**六角ボルトを締め、機械に取り付ける (左図⑥)。(専用ホルダ内にドリルを固定するOリングが入っています。)
- ⑥ テーパーホルダを機械にセット後、回転防止バーを機械側の頑丈な場所にロープ等で固定する(左図⑥)。
- ⑦ 給油装置のバルブが閉じていることを確認し、スプレーブロックをホルダへ配管する(左図⑦)

### 給油装置ホルダ接続





- ・ニードル弁:油量の調整
- ・給油装置本体バルブ:油/エア混合液

#### ⑧ 切削油の吐出確認

バルブを少しづつ開き、工具先端から切削油が出るか確認。

#### ⑨ 油量の調整 (稼働前に調整)

ホルダに取り付けたスプレーブロックのニードル弁で調整する。 【油量の目安】

- ・横形の機械、切りくずが細かくなる材料等 → 油量 : 少 ・立形の機械、切りくずが切れにくい材料 → 油量 : 多
- ⑩ 油量の調整 (稼働後)

ドリルが下穴に入ったら、給油装置本体のバルブを 50% ほど開き、切削を開始する。切りくずの排出の様子を見ながら、本体バルブで油量の調整をする。

\*稼働中は必ず給油装置のバルブ側でのみ、調整をしてください。



### 切削条件

横形機を使用し、穴深さが 30D までの時の切削条件です。 立形機の場合や、深さが 30D を越える場合や、切りくず排出が悪い場合は、 切削速度を落としてください。

			N			送	り(mm/ 回転		
	被削材	JIS	ブリネル 硬度	切削 速度			ドリル径		
	ניו נים אמ	010	HB	(m/min)	4.9 ~ 6 mm	6 ~ 12 mm	12 ~ 19 mm	19 ~ 25 mm	25 ~ 35 mm
		S10C	125-175	60	0.013 ~	0.025 ~	0.037 ~	0.05 ~	0.063 ~ 0.076
	低炭素鋼	~	175-225	55	0.013	0.05	0.057	0.063	
		S28C	225-300	45	0.020	0.00	0.00	0.000	0.070
		S30C	125-175	60					
	中炭素鋼	~	175-225	50	0.013 ~	0.025 ~	0.037 ~	0.05 ~	0.063 ~
	1 20 21 21	S55C	225-275	45	0.025	0.037	0.05	0.063	0.076
			275-325	35					
			175-225	45					
	高炭素鋼	S58C	225-275	35	0.013 ~	0.025 ~	0.037 ~	0.05 ~	0.063 ~
	12.00	~	275-325	30	0.025	0.05	0.05	0.05 0.063	0.076
			325-375	25					
		SCM435	175-225	40					
	合金鋼	SNCM439	225-275	35	0.013 ~ 0.025	0.025 ~ 0.037	0.037 ~ 0.05	0.05 ~ 0.063	0.05 ~ 0.076
		SCr440 SNCM240	275-325	30					
		SNCW240	325-375	25					
		SKD62 SKD11	150-200	45	0.013 ~ 0.025	0.025 ~ 0.037	0.037 ~ 0.05	0.05 ~ 0.063	0.063 ~ 0.076
	工具鋼		200-250	35					
			250-325	25					
ス	マルテン	SUS416	135-225	45	0.013 ~	0.025 ~	0.037 ~	0.05 ~	0.063 ~
ステ	サイト系・ フェライトを	SUS420	225-300	35	0.025	0.037	0.05	0.063	0.076
ン	フェライト系 ————	SUS430	300-375	30					
レス	ユ コニエノレズ	SUS304	135-200	30	0.008 ~	0.015 ~	0.03 ~	0.046 ~	0.05 ~
鋼	オーステナイト系	SUS316 SUS321	200-275	25	0.015	0.03	0.046	0.040	0.063
	かず プセ±ムサ ビ		325-375	20					
鋳	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	フタイル鋳鉄	110-140 140-190	75	0.013 ~	0.05 ~	0.076 ~	0.1 ~	0.15 ~
鉄	ノジュラー鋳鉄	-	190-250	60 50	0.037	0.076	0.1	0.15	0.2
	マルテンサ								
ア	鍛造	2024 6061	30-80	100	0.013 ~	0.018 ~	0.025 ~	0.037 ~	0.037 ~
ルミニウム	ル   一   一   一   一   一   一   一   一   一	7075	80-150	95	0.018	0.025	0.037	0.05	0.05
ウム	鋳物	319 A356		100	0.013 ~ 0.05	0.05 ~ 0.076	0.076 ~ 0.10	0.10 ~ 0.15	0.15 ~ 0.20

#### ※ベンテックドリルは、

一般的なツイストドリルと比べて繊細な工具のため、切削性は、被削材、加工径と深さ、給油方法、機械等に大きく影響されます。

#### 初めてご使用になる場合

切削条件表の 60-70% 程度の切削速度から開始し、切りくず排出に問題がなければ徐々に切削速度を上げてください。 <u>切削速度が早いほど切りくずの排出が難しくなり、工具寿命も低下します。</u>また、加工入口の際と抜け際(貫通穴)は、回転数を加工時の 10 ~ 20% ほど落とすと、寿命が延びる傾向にあります。

#### 切りくずがつまりやすい場合の対処

切削速度(回転数) : 遅くする
切削油の圧力(油量) : 上げる


③ 送り : 上げる (場合により下げる時もあり)

#### 加工が難しい被削材

HRC40以上の材料、耐熱合金鋼、切りくずが切れにくい 材料(純鉄、純アルミなど)です。

## HAMMOND&

### ベンテックドリルの工具寿命



新品のドリルはコーナー が立っています。



ドリルのコーナー部の摩耗 の大きさにより、工具を交 換してください。

#### 交換目安の摩耗長(ドリルコーナー部)

ドリル径 (mm)	摩耗長
5 ~	0.2mm
10 ~	0.3mm
20 ~	0.5mm

摩耗長が左の表を越えたら工具交換の目安です。 切削音、面粗さ等で総合的に判断してください。


#### 摩耗量以外の交換目安の判断材料

- ①スムーズに出ていた切りくずが、排出されにくくなった場合。
- ②切削音が異音または大きくなってきた場合。
- ③加工物が通常よりも熱を持った場合。

#### 再研磨

- ・弊社でも可能です。
- ・再研磨費については、刃先の状態(摩耗量、欠けなど)によって異なります。

### 刃先形状



固定方法				
FACE	外切刃角 逃げ角		横逃角	前逃角
Α	20°	15°	22°	13°
В	15°	15°	13°	16°
С	19 <sup>1</sup> /2°	20°	21 <sup>1</sup> /2°	18°
D	0°	25°	0°	25°
E	18°	-14°	20°	-12°

ドリル径	一番逃げ部	面取× 20°
5-12	0.4-0.6	0.4-0.6
12-25	0.6-0.8	0.6-0.8
25-35	0.8-1.2	0.8-1.2



### ベンテックドリルのトラブルシューティング


要因	トラブル内容と対策
①切削条件	切削速度を上げるほど、切りくず詰まりやビビり、寿命低下の要因になります。また、送りが小さすぎると、 切りくずが切れ辛くなります。被削材ごとに適正な切削条件を設定してください。
②ガイド穴	加工が上手く行かない場合に、ご確認ください。径精度は H9、深さは径の 2 倍以上が推奨。 (ガイド穴が大きすぎる場合はビビりの要因、ドリル径より小さくなるとドリル破損の原因になります。)
③クーラント圧	配管内で漏れがないか確認ください。一次側エアが 0.5MPa 以上あるか確認ください。
④被削材	切りくずが切れにくい被削材では、回転数を落とすか、油量(油圧)を増やしてください。 純鉄、純アルミ、耐熱合金等は非推奨の被削材。
⑤機械剛性	機械の剛性、主軸やツーリングの歪み、ドリルのチャッキングをご確認ください。
⑥被削材形状	治具等で被削材を保持してください。保持が困難な被削材の場合は、切削速度を落としてください。
⑦推奨加工方法	横向き推奨。立形機の場合は、切りくず排出性が落ちるため、切削速度を落としてください。
⑧切削油	切削油または塗布方法により性能が変わる場合があります。ご不明点は弊社までお問い合わせください。
⑨加工戻り時	加工終了後は回転を止めてからドリルを抜いてください。ドリルが回転したままだと、加工面の内側を引っ かくことがあるためです。
10 L/D	値が大きいほど加工精度、切削性、切りくずの排出は難しくなるため、切削条件を慎重に選定してください。


### 寿命と精度

課題	対処法	
寿命	切削速度は(構成刃先が付かない範囲で)落とした方が、寿命は延びます。	
芯ずれ精度	ガイド穴の精度を高く、深くしてください。	
面粗度	切りくずが加工面を傷つけている恐れもあります。送りを変更して、切りくずの厚さを調整ください。	

### クロス穴と斜め穴の加工

加工内容	適合条件	
クロス穴(左下図)	ドリルの超硬部の長さ>クロスする穴径 の場合のみ可能です。切りくず排出にご注意ください。	
斜め穴(右下図)	斜め穴の貫通穴は、ドリルの超硬部の先端が完全に貫通する時点まで、超硬の後方(ガイドパット)が 被削材に入っている必要があります。	





ガンドリル

# **GUN DRILLS**


## ガンドリル

※すべて受注生産となります。

### 高圧クーラント用ガンドリル

ガンドリルマシン専用(高圧クーラント対応)の深穴ドリルです。ベンテックドリルに比べて剛性がありますので、専用機をお持ちの場合は、こちらのガンドリルをご選定ください。 ドライバー形状、刃先形状は、ご要望に合わせて製作可能です。

メーカー推奨加工深さ 40D(D:ドリル径)まで。



### ガンドリルのご注文方法

#### ご注文方法


ドリル径 D × 全長 L - ドライバー型番 - 刃先形状 本数

例 ガンドリル φ 12.0 × 500 - GD1 - C1 30/20 1本

- (1)"ガンドリル"と商品名をご記入ください。
- (2) 全長でご指示ください。
- (3) ドライバー形状を必ずご指定ください。
- (4) 刃先形状(15ページ)のご指定無い場合は、標準(C1)にて納入となります。

#### ドライバーの型番(型番を指定してください)

\*現在お使いのドライバーに合わせて製作することも可能です。




۱۸	/el	ıa	$\sim$	n
٧١	75			

型 番	D	d	<b>l</b> 2	l3	<b>l</b> 4
MC1	10.0 以下	16	50	24	-
MC2	10.0-14.0	20	50	25	-
MC3	14.0-19.0	25	55	32	17
MC4	19.0-25.4	32	60	36	19

#### Hammond Standard

型番	D	d	<b>l</b> 2
VT1	10.0 以下	16	40
VT2	10.0-19.0	25	50
VT3	19.0-25.4	35	60



American	Standard	<u> </u>	<b>←</b> I3 <b>←</b>	<u>←</u> 13	<u> </u>
型番	タイプ	D	d	<b>l</b> 2	<b>l</b> 3
GD1	Α	4.0 以下	1/2" (12.7 mm)	38 mm	26
GD2	Α	4.0-12.7	3/4" (19.05mm)	70mm	46
GD3	В	12.7-19.0	1 " (25.4mm)	70mm	55
GD4	В	19.0-25.4	1-1/4" (31.75mm)	70mm	55
GD5	В	25.4-32.0	1-1/2" (38.1 mm)	70mm	55

\*現在お使いのドライバーに合わせて 製作することも可能です。

## **HAMMOND**<sup>©</sup>

### 刃先形状

型番	C1 30/20	C2 40/20	C3 15/20
被削材	一般用(標準品)	鋳鉄	アルミニウム
外周部 ガイドパッド	C1	C2	C3
刃先形状	一番角12°	一番角12°	一番角16° 15° 20°


#### 刃先形状 (標準品)

※刃先形状のご指定のない場合は、C1 30/20 標準品となります。

ドリル径 D ≦ 4.05 の場合

25° 35° 30° 15° 25° 40° 35°

ドリル径 D>4.05 の場合



ドリル径	一番逃げ部	面取り x20°
φ 3.0 ~ φ 12.0	0.4 - 0.6	0.4 - 0.6
φ 12.0 ~ φ 25.0	0.6 - 0.8	0.6 - 0.8
φ 25.0 ~ φ 32.0	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2

### クーラント穴形状

ドリル径 D ≦ 7 の場合



キドニーホール

ドリル径 D>7 の場合




ツインホール


## **HAMMOND**\$

### ガンドリル切削条件

材料別のガンドリル切削速度



ガンドリルは、相対的に高い切削速度と低い送り(1回転あたり)が必要です。 上記の材料別の切削速度を参考に低い切削速度から開始し、切りくずの状態を見つつ、速度を上げてください。




送り速度は切りくずの排出量の重要パラメーターになります。 上記を参考に送り速度を設定してください。


ガンドリル径(ømm)

## **HAMMOND**<sup>®</sup>


### クーラント圧と吐出量





理想的な切りくず排出と加工面を得るには、最適なクーラント圧と吐出量が求められます。 ドリル径に対するクーラント供給能力および配管等を確認ください。



ガンドリル径(ømm)







環境に優しく、生産性も高く。

## フジBC技研 紫菜

大阪営業所 ● 〒550-0012 大阪市西区立売堀 1-9-13 (工具窓口) TEL.06-6531-5631 FAX.06-6531-5606

本 社 ● 〒467-0851 名古屋市瑞穂区塩入町3-1 TEL.052-819-5411 FAX.052-819-5410

性能向上のため、あらかじめ予告なく外観及び仕様を変更する場合があります。

●最新の製品情報はホームページでご覧ください。 www.fuji-bc.com