

フジBC技研株式会社 大阪営業所

〒550-0012 大阪市西区立売堀 1-9-13 TEL06-6531-5631 FAX06-6531-5606 URL http://www.fuji-bc.com

2025年4月21日

お客様各位

エアマイクログラインダホースクランプ変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、弊社では 3 月中旬より出荷するエアマイクログラインダ 2 機種につきまして、ホースクランプを変更することとなりました。本ホースクランプ変更に伴う注意事項等を以下にてご連絡いたしますので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- ■対象機種:FB-3003 (旧型式 FB-3002)、FB-R003 (旧型式 FB-R002)
- ■変更部品:本体とホースをカシメるホースクランプ1カ所
- ■変更理由:製品改良の一環として。
- ■注意事項:新ホースクランプは専用工具でカシメるため、本体とホースを 組付けた状態で出荷いたします。

加圧された状態でのホースの抜けは、重大な事故につながる恐れがあるため、お客様にて分解しないようにお願い申し上げます。

専用工具の販売はございません。

ホース長が足りない場合は、カプラ付き延長ホースを接続 してください。

■部品販売:FB-3002 および、FB-R002 の旧ホースクランプは、現在の在庫をもって販売終了となります。

FB-3003、FB-R003 の新ホースクランプにつきましては、部品 販売の予定はございません。



【旧ホースクランプ】



【新ホースクランプ】